

**БЕЛОРЕЦКАЯ ГОРОДСКАЯ И
РАЙОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
БАШКИРСКОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ»**

453500 РБ г. Белорецк ул. Косорогова, 10, тел. 8 (34 792) 3-23-51, grobvoi92@mail.ru,
www.beloretzkvoi.ru



Исх. № 148 от «22» мая 2019г.

Директору МБУДО ДШИ с. Серменево
Идиятуллина А.М.
ИДИЯТУЛЛИНОЙ А.М.
22 мая 2019г.



Рекомендации на реконструкцию объекта социальной сферы, МБУДО ДШИ с. Серменево
Адрес объекта **453521, Респ. Башкортостан, Белорецкий район, село Серменево, ул. Калинина, д.25/1** на основании обследования экспертами объекта **22.05.2019г.** в светлое время суток, 10ч. 40 мин. В присутствии руководства объекта - **ИДИЯТУЛЛИНОЙ А.М.**

Белорецкая Городская и Районная Организация «Всероссийского Общества Инвалидов» - в лице эксперта АНОЦИПИ – И.А. Реус, ТРСА, Гридневского А.В. рассмотрела проект объекта, по адресу: **453521, Респ. Башкортостан, Белорецкий район, село Серменево, ул. Калинина, д.25/1**

Цели и задачи обследования:

- организация и проведение процедур оценки доступности объектов и услуг предприятий социальной инфраструктуры, для обслуживания инвалидов и других МГН на основе применения принципов Конвенции ООН о правах инвалидов («беспрепятственное использование инвалидами инфраструктуры», «не дискриминации», «разумного приспособления»);

- создание предпосылок для достижения качества обслуживания людей с инвалидностью в соответствии с международными стандартами и рекомендациями с целью формирования благоприятного имиджа в сфере социального обслуживания;
 - координация работы в г. Белоречке по созданию благоприятных условий для развития рынка сервисных услуг и сервиса для людей с инвалидностью;
 - удовлетворение потребностей людей с инвалидностью в получении необходимых услуг, с целью повышения конкурентоспособности предоставления этих услуг и создания специальных рабочих мест для людей с инвалидностью;
 - улучшение уровня доступности и повышение степени удобств, простоты использования предоставляемых услуг и т.д.
 - обеспечение доступности инфраструктуры для людей с инвалидностью;
- На любом объекте любого назначения должен быть вход, приспособленный для маломобильных групп населения, который должен быть обозначен знаком доступности.

Обследование объекта на месте экспертами БГРО БРО ООО «ВОИ» выяснили что, здание построено и оборудовано без учета доступности МГН и ущемляет права этой группы населения.

На основании имеющейся информации можно дать заключение: Обследуемый объект является - объектом социально-культурного гражданского назначения. По итогам обследования на 21.05.2018г. необходимо учесть и устранить при реконструкции, выявленные недостатки:

Входная группа и сам объект должны быть оборудованы в соответствии с:
 СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», СНиП 35-01-2001 Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СП 118.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 СНиП 31-05-2003 «Общественные здания и сооружения», СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 2.03.13-88. «Полы», СанПиН 2.1.2.729-99, ГОСТ Р 51090-97(8), ГОСТ Р 50844-95(9), ГОСТ Р 51261-99(10), ГОСТ Р 25869-90(11), ГОСТ Р 51671-2000(12), ГОСТ Р 54406-2011(51) и др.2.6.ГОСТ Р 51261-99. УСТРОЙСТВА ОПОРНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ. Типы и технические требования. - М.: Госстандарт России, 1999.
 При обследовании исполнитель исследовал следующие структурно-функциональные зоны объекта:

Вход (входы) на территорию (прилегающую к зданию). Объект социально-культурного гражданского назначения для независимого доступа МГН должен иметь:

Путь (пути) движения на территории.

Тротуары должны иметь твердое покрытие шириной не менее 2м, что должно быть приведено в соответствие с СП 59.13330.2016.

В проектной документации указаны мероприятия по благоустройству территории на пути движения. Высота бордюров по краям пешеходного пути на прилегающей территории рекомендуется не менее 0,05м.

Пандус (наружный).

Вновь строящиеся и переоборудованные объекты рекомендуется оборудовать пандусами со следующими параметрами : Максимальная длина одного подъема (марша) пандуса не должна превышать 0,8м при уклоне не более 1:20 (5%) (п. 5.2.13) Уклон пандуса не более 1:20 (5%) (п.5.2.13). СП 59.13330.2016

Освещение.

Для обеспечения комфортного передвижения предлагается освещение около объекта привести в соответствие с нормативами СП 59.13330.2016 (п. 4.1.16).

Автостоянки для инвалидов.

Автостоянку для инвалидов по возможности выделить на общей стоянке автотранспорта, расстояние до объекта не более 50 м. Парковочное место для транспорта инвалидов должно иметь разметку знаками, принятыми ГОСТ Р 52289 и ПДД на поверхности покрытия стоянки, и не продублировано знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) в соответствии с ГОСТ 12.4.026. Знак должен быть расположен на высоте не менее 1,5 м. СП 59.13330.2016 (п. 4.2.1)

Площадки для остановки специализированных средств должны размещаться не далее 100 м от входов в общественные здания, при наличии укрытия пешеходного пути от неблагоприятных погодных условий, доступные для МГН (п.3.12).

Поверхность специальных парковочных мест должна быть гладкой и ровной. Материалы покрытия с несвязанной поверхностью, такие как гравий, являются неприемлемыми.

Места для парковки автомашин, салоны которых приспособлены для инвалидов на креслах-колясках в соответствии с СП 59.13330.2016 (п.4.2.2).

Благоустройство.

Отсутствие озеленения создает некомфортные условия для отдыха и ориентирования.

Отсутствие навигации, информационного обеспечения создает неудобства для ориентирования и передвижения людям с инвалидностью и МНГ. Отсутствие контрастной окраски и выделения зон отдыха создают трудности в ориентировании МГН. Пути передвижения проложить согласно «Универсальному дизайну» по удобным маршрутам. Требуется комплекс благоустроительных работ для обеспечения комфортного пребывания и полноценного получения услуг, согласно СП 59.13330.2016 .

Места отдыха.

Места отдыха для людей с инвалидностью следует размещать через 100 - 150 м в соответствии с СП 59.13330.2016 (п. 4.3.1).

Входная площадка.

Входная площадка при входах, доступных для людей с инвалидностью и МГН, должна иметь: Навес, водоотвод, а в зависимости от местных климатических условий - подогрев поверхности покрытия СП 59.13330.2016. (п. 5.1.3). В данном проекте входная площадка и навес соответствуют нормативам.

Поверхности покрытий входных площадок и тамбуров должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании и иметь поперечный уклон в пределах 1 - 2% СП 59.13330.2016. (п.5.1.3).

Размеры входной площадки при открывании полотна дверей наружу должны быть не менее 1,4 x 2,0 м. или 1,5 x 1,85м. Размеры входной площадки с пандусом не менее 2,2 x 2,2 м СП 59.13330.2016. (п.5.1.3).

Дверь .

Ширина дверных и открытых проемов должна быть 0,9м. (п.3.23). Двери должны быть заполнены прозрачным , ударопрочным материалом, нижняя часть которых располагается в пределах 0,3-0,9м от уровня пола (п.3.24).

Наружные двери, доступные для МГН, могут иметь пороги. Высота порога не должна превышать 0,014 м (п. 5.1.4). СП 59.13330.2016.

На данном обследуемом объекте заложены в проекте мероприятия о необходимости выполнения контрастной маркировки: полосы, желтые круги или цветные логотипы и др. на прозрачных полотнах входных дверей.

Усилие для распашных дверей с доводчиком не должно превышать 19,5Нм (п. 5.1.6). СП 59.13330.2016 эти нормы на данной двери необходимо привести в соответствие.

Пути движения в здании.

Рекомендуется учесть, что ширина при движении кресла - коляски: в одном направлении при встречном движении не менее 1,8 м (п. 5.2.1) Ширина перехода в другое здание или помещение не менее 2,0 м (п. 5.2.1). При движении по коридору инвалиду на кресле-коляске следует обеспечить минимальное пространство для: поворота на 90° - равное - разворота на 180° - равное - Не менее 1,2 x 1,2 м диаметр 1,4 м (п. 5.2.1). Высота коридоров должна быть не менее 2,1 м (п. 5.2.1). Подходы к торговому оборудованию должны быть: по ширине - при повороте коляски на 90° не менее 0,9 м (п. 5.2.2). Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью должна быть не менее 1,2 м п. (5.2.2). СП 59.13330.2016.

Следует обеспечить обучение персонала объекта правилам эвакуации людей с инвалидностью в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Рекомендуется выполнить тактильные предупреждающие указатели или контрастно окрасить поверхности на участках пола перед дверными проемами и входами на лестницы, перед поворотом коммуникационных путей. Зоны «возможной опасности» с учетом проекции движения дверного полотна должны быть обозначены на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы, а также перед поворотом коммуникационных путей.

Рекомендуется предусмотреть световые маячки (п.5.2.3). СП 59.13330.2016.

Разметку выполнить контрастной цвету окружающего пространства краской для разметки (п. 5.2.3). СП 59.13330.2016.

Пути эвакуации (включая зоны безопасности).

Для обеспечения эвакуационных мероприятий следует учесть следующие нормы:

При движении по коридору инвалиду на кресле-коляске следует обеспечить минимальное пространство для: поворота на 90° - равное 1,2x1,2 м;

разворота на 180° - равное диаметру 1,4 м. В тупиковых коридорах необходимо обеспечить возможность разворота кресла-коляски на 180°. Высота коридоров по всей их длине и ширине должна составлять в свету не менее 2,1 м. При реконструкции зданий допускается уменьшать ширину коридоров при условии создания разъездов (карманов) для кресел - колясок размером 2 м (длина) и 1,8 м (ширина) в пределах прямой видимости следующего кармана. Данный вид рекомендуется для рабочих зон и санитарно-гигиенических .

Конструкции эвакуационных путей должны быть класса К0 (непожароопасные), предел огнестойкости должен соответствовать требованиям таблицы 4* СНИП 21-01, а материалы их отделки и покрытия полов - требованиям 6.25* СНИП 21-01 (п.3.44).

Если по расчету невозможно обеспечить своевременную эвакуацию всех МГН за необходимое время, то для их спасения на путях эвакуации следует предусматривать пожаро-безопасную зону, из которой они могут эвакуироваться более продолжительное время или находиться в ней до прибытия спасательных подразделений.

Площадь зоны безопасности должна быть предусмотрена на всех инвалидов, остающихся по расчету на этаже, исходя из удельной площади, приходящейся на одного спасаемого, при условии возможности его маневрирования, м²/чел.: инвалид в кресле - коляске; инвалид в кресле- коляске с сопровождающим, инвалид перемещающийся самостоятельно и инвалид, перемещающийся с сопровождающим; 0,75 м²1,00 м².

При обоснованном использовании в качестве зоны безопасности незадымляемой лестничной клетки или пандуса, служащего путем эвакуации, размеры площадок лестничной клетки и пандуса необходимо увеличить исходя из размеров проектируемой зоны (п. 5.2.28). СП 59.13330.2016.

Зона безопасности должна быть отделена от других помещений и примыкающих коридоров противопожарными преградами, имеющими пределы огнестойкости: стены, перегородки, перекрытия - не менее REI 60, двери и окна - первого типа (п.5.2.29). СП 59.13330.2016.

На планах эвакуации должны быть обозначены места расположения зон безопасности (п. 5.2.30). СП 59.13330.2016.

Освещенность на путях эвакуации (в том числе в начале и конце пути) и в местах оказания (предоставления) услуг для МГН в зданиях общественного и производственного назначения следует повышать на одну ступень по сравнению с требованиями СП 59.13330.2016

Санитарно-бытовые помещения .

Универсальная кабина.

Доступная универсальная кабина в общей уборной для всех категорий граждан, должна иметь размеры в плане не менее, м: ширина - 1,65, глубина - 1,8, ширина двери - 0,9. На данном объекте сан.узел указан как туалет для персонала. Если на объекте имеется один сан.узел, то он должен быть **универсальным** и дооборудован для МГН, с обязательным оснащением настенным и откидным поручнями. Унитаз обязательно должен быть оснащен крышкой, которая служит опорой для спины. Высота сиденья унитаза должна оставлять 450мм+/-10мм от отметки основания пола. Раздатчики туалетной бумаги контрастного цвета, должны быть установлены не ниже 600мм над уровнем пола. Элементы доступности в универсальной кабине на данном объекте не прописаны.

В кабине рядом с унитазом следует предусматривать пространство не менее 0,75 м для размещения кресла - коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей (п. 5.3.3). СП 59.13330.2016

В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски (п. 5.3.3). СП 59.13330.2016

Двери должны открываться наружу п. (п.5.3.3). СП 59.13330.2016

В универсальной кабине и других санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями граждан, в том числе инвалидов, следует предусматривать возможность установки необходимости поручней, штанг, поворотных или откидных сидений (п.3.67) ширина - 2,2, глубина - 2,25 (п.5.3.3) СП 59.13330.2016

Размеры универсальной кабины в плане не менее м: 2,2x2,2 (п.3.68).

Ширину проходов, дверей высоту порогов предусмотреть в соответствии с СП 59.13330.2016

Двери доступных туалетных кабин должны быть оборудованы легко передвигаемыми задвижками, рассчитанными на людей с нарушенными моторными функциями кистей рук. Вся фурнитура, используемая для открывания двери, должна иметь цвет, контрастный по отношению к поверхности двери.

Унитазы должны быть оснащены l-образными поручнями, состоящими из горизонтального и вертикального элементов длиной 750мм, установленных с горизонтальным элементом на высоте 230мм над сиденьем унитаза так, чтобы вертикальный элемент располагался на расстоянии 150мм. перед сиденьем.

Раздатчики туалетной бумаги должны быть расположены таким образом, чтобы быть легко доступными из положения сидя. Рекомендуется устанавливать их на высоте на 50-100мм ниже средней точки бокового поручня, но не ниже 600мм над уровнем пола. Раздатчики должны иметь цвет, контрастный по отношению к цвету поверхности стены.

В зонах, предназначенных для людей с инвалидностью, должны устанавливаться открытые раздатчики рулонного типа, поскольку они требуют минимальных моторных навыков для пользования ими.

У дверей санитарно-бытовых помещений или доступных кабин (уборная, душевая, ванная и т.п.) следует предусматривать специальные знаки (в том числе рельефные) на высоте 1,35 м (п.5.3.6). СП 59.13330.2016.

Приборы для открывания и закрытия дверей.

Запорные устройства, доводчики дверей гидравлические, все перечисленные устройства следует привести в соответствие с СП 59.13330.2016. Рекомендуется установить фурнитуру контрастной окраски от дверей, ручки привести в соответствие по высоте (1м от уровня пола) размещения и усилию нажатия. Гидравлические доводчики не должны превышать усилие 19 Нм (п.5.1.4), (п.5.1.5), (п.5.1.6) СП 59.13330.2016.

Ручки, рычаги, краны и кнопки различных аппаратов.

На всем объекте должны использоваться ручки, рычаги, краны и кнопки различных аппаратов, соответствующие стандартам, должны присутствовать функциональные обозначения с соответствующей настенной маркировкой.

Рекомендовано установить в соответствие с требованиями СП 59.13330.2016.

Выключатели и электророзетки в помещениях не расписаны в соответствии с СП-59.

Выключатели и электророзетки в помещениях установить на высоте в 0,8м. (не более) от пола. В данном проекте заложена высота установки электророзетки на уровне 1,00м. Использование выключателей и розеток накладного типа делает их опасными для использования М ГН. Розетки и выключатели использовать внутреннего типа. Обеспечить информационные обозначения контрастного, с окружающей окраской цвета. СП 59.13330.2016.

Аудиовизуальные информационные системы,

- 6.1 Символы доступности;
- 6.2 Указатели направления, указывающие путь к ближайшему доступному элементу;
- 6.3 Системы средств информации и сигнализации об опасности;
- 6.5 Визуальная информация;
- 6.8 Световые оповещатели, эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения;
- 6.9 Аварийная звуковая сигнализация;
- 6.12 Указатели специализированных парковочных мест.

При разработке системы средств информации необходимо учитывать потребности всех категорий посетителей, в том числе людей с нарушением слуха и зрения, людей с интеллектуальными нарушениями.

Ответственность за соответствие объекта всем требованиям нормативов и соответствия стандартов доступности всем маломобильным группам населения возлагается на организации эксплуатирующие здание.

Ответственность за соблюдением всех требований по организации мероприятий обеспечения государственной программы «Доступная среда» в г.Белорезке и Белорезком районе лежит на Государственном заказчике программы Филиале государственного казенного учреждения Республиканский центр социальной поддержки населения по Белорезкому району и г. Белорезку.

Белорезская городская и районная организация БРО ООО «ВОИ», как член Координационного совета по «Доступной среде», в соответствии с ФЗ 181 оставляет за собой право провести контрольную проверку по окончании переоборудования и реконструкции объекта. В случае не выполнения рекомендаций привлекать межрайонную прокуратуру для надлежащего исполнения Законодательства РФ Указов правительства РФ и РБ, Указов Президентов РФ И РБ.

Председатель БГРО БРО ООО «ВОИ»:
Эксперт ТРСА, АНО ЦИПИ

И.А. Реус

Гл. Специалист БГРО БРО ООО «ВОИ» Эксперт ТРСА

А.В. Гридневский



*Согласовано:
Иван Сергеевич
посетил объект
с/с: Сур М.В. Ахметов
10.10.2019*



УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУДО ДШИ с. Серменево
ИДИЯТУЛЛИНА А.М.



Составлен на основании обследования экспертами объекта 22.05.2019г. в светлое время суток - 10ч. 40 мин. В присутствии руководства объекта - ИДИЯТУЛЛИНА А.М.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств с. Серменево муниципального района Белорецкий район Р.Б.

1.2. Адрес объекта 453521, Респ. Башкортостан, Белорецкий район, село Серменево, ул. Калинина, д.25/1

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, общая площадь здания 6833 кв.м
- часть здания + этажей (или на 1 этаже), 360 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да.

1.4. Год постройки здания 2006, последнего капитального ремонта 2015 год ремонт кровли.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего + , капитального

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств с. Серменево муниципального района Белорецкий район Р.Б.

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 453521, Респ. Башкортостан, Белорецкий район, село Серменево, ул. Калинина, д.25/1

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) – договор безвозмездного пользования.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Муниципальное казенное учреждение культуры «Управление культуры» муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 453500, Респ. Башкортостан, г. Белорецк, ул. 5 июля, д.3

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

Дополнительное образование детей и взрослых.

2.2 Виды оказываемых услуг **Дополнительное образование детей и взрослых.**

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно). **На объекте, с кратковременным пребыванием.**

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории). **Дети отб лет до 16 лет.**

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития. Инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха.*

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **80-100 чел. При проведении концертных, развлекательных и др мероприятий.**

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) **Да.**

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Легковые, пассажирские а/машины до ворот объекта, автобусом до остановки «с.Серменево»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **150 м**

3.2.2 время движения (пешком) **10-20 мин**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*),

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; пешеходный переход нерегулируемый, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет (крыльцо объекта многоступенчатое), местами покрытие разуршено.*

Их обустройство для инвалидов на коляске: **Да.**

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
|-----------|---|---|
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | |
| | <i>в том числе инвалиды:</i> | |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ВНД |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| | | |
|-----------------------|--|--|
| Н Н п \ п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
|-----------------------|--|--|

| | | |
|---|--|-----------------------|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-И (К, О, Г) |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (К) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (О, Г, У) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (О, Г, У) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ-И (О) |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ-И (О, Г, У) |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Для отдельных категорий инвалидов соответствует нормативам только основные функциональные зоны (досягаемости мест целевого назначения). Для отдельных категорий инвалидов организованы специальные участки для их обслуживания, специально выделенные пути и места обслуживания. Отсутствие лифта или подъемника делает 2 этаж не доступным для МГН.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|--------|--|--|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Частичный ремонт. Привести в соответствие с СП 59.13330.2016 |
| 2 | Вход (входы) в здание | Требуется доработка входной группы. СП 59.13330.2016 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Частичный ремонт. Привести в соответствие с СП 59.13330.2016 |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Привести в соответствие с СП 59.13330.2016 |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Доработать в соответствие с СП 59.13330.2016 |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Привести в соответствие с СП 59.13330.2016 |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Привести в соответствие с СП 59.13330.2016 |

| | | |
|---|--------------------|--|
| 8 | Все зоны и участки | Привести в соответствие с СП 59.13330.2016 |
|---|--------------------|--|

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **все функциональные зоны будут доступны для ВСЕХ МГН.**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) **Неудовлетворительно.**

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:
Согласование Эксперта АНО «ЦИПИ»

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
Акт обследования объекта социальной инфраструктуры Эксперта АНО «ЦИПИ» И.А.Реус,
Эксперта ТРPSA Гриневский А.В.
«22» мая 2019г.


4.5. Информация не размещена (обновлена) на Карте доступности **дата**
<http://ds.bashkortostan.ru/>

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «22» мая 2019 г.,
2. Акт обследования объекта: № 1 акта 01 от «22»мая 2019 г.
3. Решение Комиссии от «22» мая 2019 г.

. УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУДО ДШИ с. Серменево
 ИДИЯТУЛЛИНА А.М.

22 мая 2019г



Составлен на основании обследования экспертами объекта 22.05.2019г. в 10ч. 40 мин. В присутствии руководства объекта.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 01**

**Муниципальный район
Белорецкий район**

Наименование МР/ГО

«22» мая 2019 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств с. Серменево муниципального района Белорецкий район Р.Б.

1.2. Адрес объекта 453521, Респ. Башкортостан, Белорецкий район, село Серменево, ул. Калинина, д.25/1

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 6833 кв.м
- часть здания + этажей (или на 1 этаже), 360 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **да.**

1.4. Год постройки здания **2006**, последнего капитального ремонта 2015 год ремонт кровли.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* + , *капитального*

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств с. Серменево муниципального района Белорецкий район Р.Б.

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **453521, Республика Башкортостан, Белорецкий район, село Серменево, ул. Калинина, д.25/1**

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) – **договор безвозмездного пользования.**

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) **государственная.**

1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*)

1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) **Муниципальное казенное учреждение культуры «Управление культуры» муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан.**

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты **453500, Республика Башкортостан, г.Белорецк, ул.5 июля, д.3**

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

Дополнительное образование детей и взрослых.

2.2 Виды оказываемых услуг **Дополнительное образование детей и взрослых.**

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно). **На объекте, с краткосрочным пребыванием.**

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории). **Дети от 6 до 16 лет.**

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития. Инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха.*

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **80-100 чел. При проведении концертных, развлекательных и др мероприятий.**

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) **Да.**

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Легковые, пассажирские автомобили до ворот объекта, автобусом до остановки «с.Серменево».

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **150 м**

3.2.2 время движения (пешком) **10-20 мин**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*),

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; пешеходный переход нерегулируемый, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет (крыльцо объекта многоступенчатое), местами покрытие разрушено. Пути движения к объекту частично имеют твердое покрытие, местами разрушено, имеются перепады высот. Освещение недостаточное.*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет.*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
|-----------|---|---|
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | |
| | <i>в том числе инвалиды:</i> | |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ВДН |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВДН»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
|--------------|--|---|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-И (О,Г,У) |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-И (О,Г,У) ДУ (К) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (О,Г,У) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ – И (Г) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ВДН |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ-И (О,Г,У) |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВДН – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Для отдельных категорий инвалидов частично соответствует нормативам, основные функциональные зоны (досягаемости мест целевого назначения) частично доступны отдельным категориям МГН. Для отдельных категорий инвалидов организованы специальные участки для их обслуживания, специально выделенные пути и места обслуживания на момент обследования частично доступны МГН только при помощи обслуживающего персонала. Отсутствие лифта или подъемника делает 2 этаж не доступным для МГН. Самостоятельное получения качественных услуг МГН отсутствует, что нарушает их базовые права.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| № № п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|----------------|--|---|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Привести в соответствие с СП 59.13330.2016 |
| 2 | Вход (входы) в здание | Привести в соответствие с СП 59.13330.2016 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Привести в соответствие с СП 59.13330.2016 |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Привести в соответствие с СП 59.13330.2016 |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Привести в соответствие с СП 59.13330.2016 |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Привести в соответствие с СП 59.13330.2016 |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)* | Привести в соответствие с СП 59.13330.2016 |
| 8. | Все зоны и участки | Привести в соответствие с СП 59.13330.2016 |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения Программы «Доступная среда муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан на 2017-2022 годы»
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **функциональные зоны будут доступны для всех МГН, появится самостоятельное получение качественных услуг МГН.**
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) **неудовлетворительно.**

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование Эксперта АНО «ЦИПИ».

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
Акт обследования объекта социальной инфраструктуры Экспертом АНО «ЦИПИ» И.А.Реус,
Эксперта ТРРА Гриневский А.В.
«22» мая 2019г.

4.5. Информация не размещена (обновлена) на Карте доступности дата <http://ds.bashkortostan.ru/>

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «22» мая 2019 г.,
2. Акта обследования объекта: № 1 акта 01 от «22» мая 2019 г.
3. Решения Комиссии от «22» мая 2019 г.

. УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУДО ДШИ с. Серменево

ИДИЯТУЛЛИНА А.М.

22 мая 2019г



Составлен на основании обследования экспертами объекта 22.05.2019г. в 10ч. 40 мин. В присутствии руководства объекта.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры) К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 01

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств с. Серменево муниципального района Белорецкий район Р.Б.

1.2. Адрес объекта 453521, Респ. Башкортостан, Белорецкий район, село Серменево, ул. Калинина, д.25/1

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание ___2___ этажа, общая площадь объекта 6833 кв.м

- часть здания _____ + _____ этажей (или на ___1___ этаже), 360 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да.

1.4. Год постройки здания 2006, последнего капитального ремонта 2015 год ремонт кровли.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ___ + ___, капитального _____

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств с. Серменево муниципального района Белорецкий район Р.Б.

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 453521, Республика Башкортостан, Белорецкий район, село Серменево, ул. Калинина д.25/1

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) – договор безвозмездного пользования.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Муниципальное казенное учреждение культуры «Управление культуры» муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 453500, Республика Башкортостан, г.Белорецк, ул.5 июля, д.3

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

Дополнительное образование детей и взрослых.

2.2 Виды оказываемых услуг **Дополнительное образование детей и взрослых.**

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно). **На объекте, с краткосрочным пребыванием.**

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории). **Дети от 6 лет до 16 лет.**

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.* **Инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха.**

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **80-100 чел. При проведении концертных, развлекательных и др мероприятий.**

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) **Да.**

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Легковые, пассажирские а/машины до ворот объекта, автобусом до остановки «с.Серменево».

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **150 м**

3.2.2 время движения (пешком) **3 мин**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*),

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; пешеходный переход нерегулируемый, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет (крыльцо объекта многоступенчатое), местами покрытие разрушено.*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет.*

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с СП

59.13330.2016

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта |
|--------|---|---|
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | |
| | <i>в том числе инвалиды:</i> | |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ВНД |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|---------|---|---|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Частичный ремонт. Привести в |

| | | |
|---|--|---|
| | | соответствие с СП 59.13330.2016 |
| 2 | Вход (входы) в здание | Требуется доработка входной группы. СП 59.13330.2016 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Частичный ремонт. Привести в соответствие с СП 59.13330.2016 |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Требуется частичная доработка с СП 59.13330.2016 |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Привести в соответствие с СП 59.13330.2016 |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Привести в соответствие с СП 59.13330.2016 |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Привести в соответствие с СП 59.13330.2016 |
| 8 | Все зоны и участки | Привести в соответствие с СП 59.13330.2016 |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности.

Согласовано: Эксперт АНО «ЦИПИ» И.А. Реус

Эксперт TPSA Гридневский А.В.



к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «22» МАЯ 2019 г.

I Результаты обследования:**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)****453521, Республика Башкортостан, Белорецкий район, село Серменево, ул.Калинина, д.25/1**

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|--------|---|----------------------------------|--|---|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | Есть | | | Отсутствует система навигации, тактильная разметка. Калитка входа на территорию объекта не соответствует нормативам, кованная структура с множеством травмирующих элементов, доводчик – пружина не соответствует нормативу. | К,О,С | Необходимо оборудовать входные группы в соответствии с СП 59.13330.2 016 | Частичный ремонт. Привести в соответствие с СП 59.1333 0.2016 |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | Есть | | | Пути движения мало оборудованы, имеют высокие бордюрные камни. Частично разрушено покрытие, перепады высот не оборудованы для свободного передвижения. Не имеют навигации и тактильной разметки. Освещение не достаточно. | К,О,С | Привести пути движения в соответствии с СП 59.13330.2 016 | Привести пути движения в соответствие с СП 59.1333 0.2016 |
| 1.3 | Лестница (наружная) | Есть | | | Наружная лестница не соответствует нормативам, опорные поручни не соответствуют нормативам для МГН, присутствует пандус с нарушениями и незаконченном виде ,навигация, вывески размещены высоко не читаемы. | (К,О,С, Г,У) | Необходимо оборудовать входную группу в соответствии с СП 59.13330.2 016 | Необходимо оборудовать входную группу в соответствии с СП59.13330.2 |

| | | | | | | | | |
|-----|-------------------------|------|--|--|--|--------------|--|---|
| | | | | | | | | 016 |
| 1.4 | Пандус (наружный) | Нет | | | Пандус оборудован, ширина стандартна, продольный угол уклона 4.7 градуса, поперечный 1.6 градуса, бортики безопасности отсутствуют, кнопка вызова отсутствует. | (К, О) | Необходимо оборудовать входную группу в соответствии с СП 59.13330.2016 | Необходимо оборудовать входную группу в соответствии с СП 59.13330.2016 |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | Есть | | | Отсутствует стоянка специализированного транспорта инвалидов, навигационных указателей нет. | (К,О,С, Г,У) | Оборудовать стоянку автотранспорта и специализированного транспорта для инвалидов перед зданием. Размер одного парковочного места 3.4 x 6 м. | Оборудовать стоянку автотранспорта и специализированного транспорта для инвалидов в соответствии с СП 59.13330.2016 |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | Соответствие с СП 59.13330.2016 | | | Привести в соответствие с СП 59.13330.2016 |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Территории, прилегающей к зданию (участка) | ДЧ-И (К,О,С,Г,У) | | | Частичный ремонт. Привести в соответствие с СП 59.13330.2016 |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **прилегающая территория нуждается в доработке в соответствии с СП 59.13330.2016 для комфортного самостоятельного получения услуг МГН.**

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

453521, Респ. Башкортостан, Белорецкий район, село Серменево, ул. Калинина, д.25/1
Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|--------|---|----------------------------------|--|---|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | Есть | | | Ступени лестницы соответствуют Нормативам, поручни не соответствуют Гост, отсутствует тактильная разметка, маркировка ступеней | (О, С, Г, У) | Частично соответствует нормативам | Привести в соответствие с СП 59.13330.2016 |
| 2.2 | Пандус (наружный) | Есть | | | Пандус оборудован, ширина стандартна, продольный угол уклона 4.7 градуса, поперечный 1.6 градуса, бортики безопасности отсутствуют, кнопка вызова отсутствует. | (К, О) | Привести в соответствие с СП 59.13330.2016 | переоборудование входной группы с оборудованием пандуса |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть | | | Частично соответствует с СП 59.13330.2012 отсутствует тактильная разметка, противоскользящие коврики, специальные решетки чистки обуви | (К, О, С, У) | Привести в соответствие с СП 59.13330.2016 | Привести в соответствие с СП 59.13330.2016 |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть | | | Частично соответствует с СП 59.13330.2012 отсутствует тактильная разметка, немаркированные ручки дверей, доводчики на некоторых дверях не соответствуют нормативам. | (К, О, С, У) | Привести в соответствие с СП 59.13330.2016 | Текущий ремонт |

| | | | | | | | |
|-----|-------------------------|------|--|--|---|--------------|--|
| | | | | | двери распашные, одна половина не позволяет полноценному, самостоятельному осуществлению доступа МГН. | | |
| 2.5 | Тамбур | есть | | | Частично соответствует с СП 59.13330.2012 отсутствует тактильная разметка | (К,О, С) | Привести в соответствие с СП 59.13330.2016 |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | (К,О, С,Г,У) | Привести в соответствие с СП 59.13330.2016 |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|--|
| | | № на плане | № фото | |
| Вход (входы) в здание | ДЧ – И(К, О, С, Г, У) | | | Капитальный ремонт Привести в соответствие с СП 59.13330.2016 |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий

к заключению **вход в здание нуждается в значительной доработке в соответствии с СП 59.13330.2016 для самостоятельного качественного, безопасного получения услуг МГН.**

I Результаты обследования:**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)****453521, Респ. Башкортостан, Белорецкий район, село Серменево, ул. Калинина, д.25/1**

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|---|------------------|------------|--------|--|----------------------------------|--|--|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | Есть | | | Частично соответствует с СП 59.13330.2016 отсутствует тактильная разметка, отсутствует навигация. Недостаточное освещение. Наличие малых архитектурных форм мешающих передвижению. Шкафы пожарных гидрантов размещены на стенах с нарушением нормативов, не маркированы, что создает угрозу травматизма. | (К, О, С) | Привести в соответствие с СП 59.13330.2016 | Привести в соответствие с СП 59.13330.2016 |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | Есть | | | Ступени и межпролетные марши соответствуют нормативам, окрашены синей масляной краской, что делает их не удобными в использовании (С), краска делает ступени скользкими затрудняет передвижение по ним всем группам. Поручни не соответствуют Гост не доступны (О, С, малорослым людям) | (К, О, С) | Привести в соответствие с СП 59.13330.2016 | Привести в соответствие с СП 59.13330.2016 |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет | | | Отсутствие внутренних пандусов делает не | (К) | Привести в соответствие с СП 59.13330.2 | Привести в соответствие с |

| | | | | | | | |
|-----|---|----------|--|--|-------------|--|---|
| | | | | возможным получение услуг на 2-м этаже. | | 016 | СП 59.1333 0.2016 |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет | | Отсутствие внутренних лифтов и подъемников делает не возможным получение услуг на 2-м этаже. | (К,О,С) | Привести в соответств ие с СП 59.13330.2 016 | Привес ти в соответ ствие с СП 59.1333 0.2016 |
| 3.5 | Дверь | Не т | | Все двери имеют разную конфигурацию, размер, что препятствует их самостоятельному использованию МГН. Ручки не нормативные, маркировка частично отсутствует, таблички читаемы, но размещены с большим превышением по высоте и др. по размерам. | (К,О,С,Г,У) | Привести в соответств ие с СП 59.13330.2 016 | Привес ти в соответ ствие с СП 59.1333 0.2016 |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | Ест ь | | Частично соответствует с СП 59.13330.2016, проходы свободны, отсутствуют указатели пути эвакуации, на момент обследования все пожарные выходы закрыты на замки, что делает экстренную эвакуацию не возможной. | (К,О,С,Г,У) | Привести в соответств ие с СП 59.13330.2 016 | Привес ти в соответ ствие с СП 59.1333 0.2016 |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | Привести в соответств ие с СП 59.13330.2 016 | Привес ти в соответ ствие с СП 59.1333 0.2016 |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта |
|---|--|---------------|-----------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| | | | | |

| зоны | | | | обследования ОСИ |
|--|--------------|--|--|--|
| Пути движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) | ДЧ-И (О,Г,У) | | | Привести в соответствие с СП 59.13330.2016 |

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий

к заключению: **пути движения внутри здания не в полной мере обеспечивают безопасность МГН всех категорий, свободного самостоятельного получения комфортных услуг.**

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

453521, Республика Башкортостан, Белорецкий район, село Серменево, ул.Калинина, д.25/1

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|--------|--|----------------------------------|---|---|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | Да | | | Кабинеты занятий реконструированы. Двери соответствуют нормативам, внутреннее пространство позволяет свободно передвигаться МГН. В классе фортепьяно линолеум имеет множественные разрушения что, делает его опасным для использования. В классе теоретических дисциплин реконструкция не доделана, оборудование не размещено (закреплено) подключено, элементы навигации, обозначения – назначения оборудования отсутствуют. Металлическая накладка закрывающая стык на входной двери отсутствует. ДЧУ для всех. | (К,О,С,Г,У) | Привест и в соответствии с СП 59.13330.2016 | Привест и в соответствии с СП 59.13330.2016 |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | Да | | | Спортивный зал, тренажерный зал, танцевальный зал, концертный зал | (К,О,С,Г,У) | Привест и в соответствии с | Привест и в соответствии с |

| | | | | | | | |
|-----|---|-----|--|--|-------------|---|---|
| | | | | ДУ | | твие с СП 59.13330.2016 | твие с СП 59.13330.2016 |
| 4.3 | Прилабочная форма обслуживания | Да | | Библиотека, гардероб ДУ | (К,О,С,Г,У) | Привест и в соответствии с СП 59.13330.2016 | Привест и в соответствии с СП 59.13330.2016 |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | Да | | При занятиях возникает потребность перехода из одного помещения в другое помещение при занятиях танцами на второй этаж. Отсутствие подъемника затрудняет передвижение МГН. | | Привест и в соответствии с СП 59.13330.2016 | Привест и в соответствии с СП 59.13330.2016 |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | Нет | | ВНД | (К,О,С,Г,У) | Привест и в соответствии с СП 59.13330.2016 | Привест и в соответствии с СП 59.13330.2016 |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | (К,О,С,Г,У) | Привест и в соответствии с СП 59.13330.2016 | Привест и в соответствии с СП 59.13330.2016 |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|--|
| | | № на плане | № фото | |
| Все функциональные зоны получения услуг | ДУ | | | Привести в соответствие с СП 59.13330.2016 |

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий

к заключению: **Необходим комплекс мероприятий по реконструкции инфраструктуры для МГН всех категорий, свободного самостоятельного получения комфортных услуг.**

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда**

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|--|------------------|------------|--------|---|-----------------------------------|--|--|
| | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалидов (категория) | Содержание | Виды работ |
| Место приложения труда | есть | | | Частично соответствует СП 59.13330.2012. Размещение оборудования должно способствовать свободному проходу и использованию его МГН | (К,О,С,Г,У) | Привести в соответствии с СП 59.13330.2016 | Требуется приведение доступности объектов в соответствии с СП 59.13330.2016 Адаптация объектов под конкретное рабочее место МГН. |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|--|
| | | № на плане | № фото | |
| Место приложения труда | ДЧ-И (К,О,С,Г,У) | | | Входная группа не оборудована. Требуется приведение доступности объектов в соответствии с СП 59.13330.2016 |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Требуется частичное приведение доступности объектов в соответствии с СП 59.13330.2016 Требуется приведение доступности объектов в соответствии с СП 59.13330.2016 Требуется адаптация объектов под конкретное рабочее место МГН.

I Результаты обследования:**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант III – жилые помещения**

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
| | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Жилые помещения | Нет | | | | | | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|--|
| | | № на плане | № фото | |
| _____ | _____ | | | _____ |

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий

к заключению: **Жилые помещения отсутствуют.**

I Результаты обследования:**5. Санитарно-гигиенических помещений**

453521, Республика Башкортостан, Белорецкий район, село Серменево, ул.Калинина, д.25/1

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|--------|---|----------------------------------|--|--|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть | | | В туалетах не выделены и не оборудованы полноценные санитарные комнаты для МГН. Отсутствие поручней, штанг, поворотных или откидных сидений. Двери в санузлы 70 см, наличие завышенных порогов затрудняет доступ. Слабое освещение. | (К,О,С,Г,У) | Туалетная комната не соответствует никаким нормам. Отдельный санузел для МГН не выделен. | ремонт (текущий); индивидуальное решение с ТСР; Оборудовать в соответствии СП 59.1333.0.2016 |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | нет | | | Оборудовать не возможно. | | | |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | есть | | | Используется только техническим персоналом | | | |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | | Привести в соответствие с СП 59.13330.2016 | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (Г) | | | Ремонт (капитальный); Соответствие СП 59.13330.2016 |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий

к заключению: **Внутренние помещения не соответствуют нормам. Требуется приведение доступности объекта в соответствии с СП 59.13330.2016**
Выделить отдельную кабину санузла для МГН. СП 59.13330.2016
Установка опорных поручней, системы звукового оповещения дежурного.

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «22» мая 2019 г.

**I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

453521, Республика Башкортостан, Белорецкий район, село Серменево, ул.Калинина, д.25/1

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|--------|--|----------------------------------|--|--|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | Есть | | | Частично Соответствует нормативам, размещены на стенах с превышением высоты, поверхность бликующая что, затрудняет чтение. СП 59Л3330.2012 | (К, О, Г, У) | Привести в соответствие с СП 59.13330.2016 | Привести в соответствие с СП 59.13330.2016 |
| 6.2 | Акустические средства | Да | | | Система оповещения о ЧС. Другие системы отсутствуют | (К,О,С,У) | Привести в соответствие с СП 59.13330.2016 | Привести в соответствие с СП 59.13330.2016 |
| 6.3 | Тактильные средства | Да | | | Тактильная информация расположена только на таксофоне и банкомате, на части дверей размещены предупреждающие тактильные круги в здании. Необходимо создание системы тактильной | (С) | Привести в соответствие с СП 59.13330.2016 | Оборудовать тактильными средствами Привести в соответствие с СП 59.13330.2016 |

| | | | | | | | |
|--|-------------------------|--|--|-------------|------------------|--|---|
| | | | | информации. | | | |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | СП 59.13330.2016 | | Оборудовать в Соответствие СП 59.13330.2016 |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Тактильные средства | ДЧ-И (К,О,С,Г,У) | | | Оборудовать в Соответствие СП 59.13330.2016 |

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий

к заключению: **Оборудовать в Соответствие СП 59.13330.2016 все системы информации на объекте, обеспечить комфортное пребывание всем группам МГН.**